

Nota da Reitoria do IFSP sobre avaria em edificação e medidas tomadas

A Reitoria do IFSP informa que recebeu, em 24 de julho, informação de dano surgido com queda de alvenaria do prédio do refeitório do Campus Pirituba.

A Diretoria de Infraestrutura e Expansão compareceu de imediato ao Campus para avaliação. Sendo obra recém entregue, a empresa executora já foi acionada para a garantia da mesma.

Ocorreu queda de platibanda, do lado exterior do refeitório. Felizmente, não houve feridos, sendo a área imediatamente isolada.

A Reitoria reforça que as empresas executoras são escolhidas por meio de licitação e demais procedimentos administrativos e checagens inerentes à contratação no serviço público. A empresa contratada já foi acionada e retornou o chamado para avaliação e correção do problema. Os procedimentos estão sendo registrados no processo SUAP número 23305.013604.2024-72.

A Reitoria agradece a diligência da gestão do Campus Pirituba em reorganizar as atividades de alimentação provisoriamente e se coloca à disposição.